



1. 谷沢川の水害状況

1. 谷沢川の概要



3. 平成25年7月23日の降雨状況(レーダー雨量)



2. 過去の被害状況

年月日	発生要因	雨量観測所	総雨量(mm)	時間最大雨量(mm)	浸水面積(ha)	浸水棟数(棟)
昭和49年8月14日		-	-	-	0.20	12
昭和56年10月22日	台風24号	世田谷	168.0	30	0.9	31
昭和57年9月12日	台風18号	世田谷	220.0	59.0	1.9	129
昭和57年11月30日	集中豪雨	世田谷	57.0	27.0	0.4	14
昭和60年7月14日	集中豪雨	世田谷	58.0	56.0	13.0	256
昭和62年8月24日	集中豪雨	世田谷	30.0	30.0	0.22	20
昭和63年8月11日	-	世田谷	147.0	20.0	0.82	30
平成元年8月10日	-	世田谷	59.0	58.0	0.42	38
平成2年8月8日	台風11号	-	-	-	0.13	13
平成11年7月21日	集中豪雨	砧	46.0	43.0	0.61	11
平成11年8月29日	集中豪雨	世田谷	69.0	67.0	1.16	33
平成20年8月29日	集中豪雨	世田谷	153.5	54.0	0.26	27
平成25年7月23日		玉川	70.0	66.0	0.10	10

注1)10棟以上の浸水被害を記載

注2)平成25年7月23日は暫定値

4. 谷沢川の水位上昇状況

丸山橋付近(平成25年7月23日)



平常時



降雨時